


# ストップウォッチを利用する

## ストップウォッチを利用する

1


→ アラーム →  ストップウォッチ



ストップウォッチ画面が表示されます。

2

(開始)



計測が始まります。

3

(停止)

計測時間が表示されます。

- ・一時停止後に  (再開) を押すと、計測を再開できます。
- ・計測中に  (LAP) を押すと、ラップタイムを計測できます。
- ・ (リセット) を押すと、ストップウォッチがリセットされます。

### + ストップウォッチ利用時の操作

#### 計測時間を反映したメールを作成する

計測時間表示画面で  (メニュー) →  メール本文 →  
画面に従って操作

#### 計測時間をメモ帳に登録する

計測時間表示画面で  (メニュー) →  メモ登録 →