

ストップウォッチを利用する

ストップウォッチを利用する

1


☐ → アラーム → ストップウォッチ



🚩 ストップウォッチ画面が表示されます。

2

☐ (開始)



🚩 計測が始まります。

3

☐ (停止)

🚩 計測時間が表示されます。

- ・一時停止後に ☐ (再開) を押すと、計測を再開できます。
- ・計測中に ☐ (LAP) を押すと、ラップタイムを計測できます。
- ・☐ (リセット) を押すと、ストップウォッチがリセットされます。

+ ストップウォッチ利用時の操作

計測時間を反映したメールを作成する

計測時間表示画面で ☐ (送信) → メール / PCメール → 画面に従って操作

計測時間をメモ帳に登録する

計測時間表示画面で ☐ (送信) → メモ帳 → ☐