


電源を入れる／切る

電源を入れる

1

画面に「SHARP」と表示されるまで、電源キーを長押し



電源が入り、しばらくするとロック画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されることがあります。

2

🔒 / 🔒 を上にドラッグ




ホーム画面が表示されます。

電源を切る

1

電源キーを長押し



2

電源を切る



電源が切れます。